

Resolviendo la Distorsión de Ventanas en Aplicaciones InTouch Independientes: Mejora el Rendimiento con las Soluciones AVEVA.

En el mundo de la automatización industrial, la experiencia del usuario es crucial para la efectividad de las aplicaciones. En una situación específica, algunos usuarios han notado que solo una ventana aparece distorsionada en una aplicación InTouch independiente. Este fenómeno puede ser frustrante, pero afortunadamente tiene soluciones viables. El equipo de soporte de AVEVA ha investigado el problema a fondo, ofreciendo una guía completa para ayudar a los usuarios a resolver esta anomalía. Se recomienda verificar la configuración de la pantalla y los controladores gráficos, ya que estos pueden afectar la visualización de las ventanas en tiempo real. Además, es aconsejable realizar pruebas en diferentes resoluciones y configuraciones de pantalla. En muchos casos, la actualización del software o la reinstalación de la aplicación también puede prevenir futuros inconvenientes. Para obtener una solución más detallada y personalizable, los usuarios pueden consultar el artículo completo en el portal de soporte de AVEVA. Con estas herramientas, la experiencia con InTouch puede ser optimizada, potenciando aún más la productividad y eficiencia en entornos de automatización.

Link to Original article:

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=709785>