

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

Soluciona el error de Plant SCADA Access Anywhere: El usuario debe tener acceso a la contraseña del servidor para operar en el dominio de confianza. Guía para optimizar tu experiencia.

En el entorno industrial actual, la conectividad y el acceso remoto son esenciales para la gestión efectiva de operaciones. Sin embargo, algunos usuarios de Plant SCADA se han encontrado con el mensaje de error “The user must have access to the server password to run as part of the trusted domain”. Este inconveniente puede interrumpir la capacidad de acceder a datos críticos desde cualquier lugar. Este error generalmente ocurre cuando la configuración del dominio de confianza no se aplica correctamente, o cuando los permisos de usuario no están alineados con las políticas de seguridad del servidor. Para solucionar este problema, asegúrate de que el usuario tenga las credenciales adecuadas y que la configuración del sistema esté actualizada. Si necesitas más información o soluciones específicas, te recomendamos acceder a la base de datos de soporte de AVEVA, donde podrás encontrar guías detalladas sobre la gestión de este tipo de errores. La integración de tecnología avanzada en tu operación no debe verse limitada por problemas de acceso.

Link to Original article:

<https://www.levexsa.com/w/estudiolevex/176482/blog?elem=709952>