

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

Error en el asistente de configuración: Incorrecta asignación de afinidad de CPU al utilizar más de 10 núcleos en sistemas con AVEVA. Optimiza tu rendimiento.

En el mundo actual, donde la eficiencia y el rendimiento son clave, es vital contar con herramientas que optimicen nuestros recursos. Recientemente, un problema ha surgido con el Asistente de Configuración de Computadora de AVEVA, el cual presenta una asignación incorrecta de la afinidad de la CPU cuando se dispone de más de 10 núcleos. Esta situación puede afectar el rendimiento de las aplicaciones y el tiempo de respuesta en entornos de trabajo intensivos en datos. AVEVA está comprometido en proporcionar soluciones robustas y efectivas, y este inconveniente no es la excepción. Los usuarios que experimenten esta problemática pueden consultar el artículo de soporte técnico disponible en el sitio oficial de AVEVA, donde encontrarán información relevante sobre cómo manejar esta situación y asegurar que sus sistemas funcionen sin inconvenientes. Es fundamental estar conscientes de estos detalles técnicos para maximizar el rendimiento de nuestras implementaciones de AVEVA y garantizar que nuestras operaciones continúen de manera fluida y eficiente.

Link to Original article:

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=710066>