

# Soluciones para el parpadeo de objetos de visualización por actualizaciones de OBEL UBE en sistemas no propietarios: optimizando el rendimiento con tecnología AVEVA.

En el contexto de la actualización de OBEL UBE en sistemas que no son de propiedad, se ha identificado un comportamiento inesperado en la visualización de objetos. Este problema se manifiesta a través de un parpadeo en los elementos de la interfaz, lo que puede afectar la experiencia del usuario y la operativa general del sistema. Las actualizaciones de OBEL UBE son esenciales para mejorar la funcionalidad y el rendimiento del software. Sin embargo, es crucial estar atentos a estos inconvenientes que pueden surgir tras las actualizaciones. Para mitigar estos efectos, se recomienda realizar pruebas después de cada actualización y asegurarse de que todos los elementos gráficos se comporten según lo esperado. Si experimentan parpadeos en los objetos, es fundamental consultar la documentación proporcionada por AVEVA y seguir las mejores prácticas recomendadas. Mantenerse informado sobre las actualizaciones y aplicar los parches necesarios asegura un funcionamiento óptimo y una experiencia fluida en el uso de su software.

### Link to Original article:

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=710086>