

# Solucionando el inicio manual de servicios de Historian tras un reinicio: Cómo abordar los errores de Event ID 7009 y 7000 en el servicio MSSQLSERVER en AVEVA.

En el mundo de la tecnología industrial, la confiabilidad de los sistemas es fundamental. En este sentido, un problema común que enfrentan los usuarios de AVEVA Historian es que los servicios no se inician automáticamente tras un reinicio del sistema operativo. Esta situación puede generar incertidumbre y afectar la operatividad. Es importante prestar atención a los registros de eventos, especialmente el ID 7009, que indica que se alcanza un tiempo de espera de 30,000 milisegundos al intentar iniciar el servicio MSSQLSERVER. Además, el ID 7000 notifica que el servicio MSSQLSERVER no se pudo iniciar, lo que puede ser un indicativo de que los servicios de Historian no se están configurando correctamente para iniciarse automáticamente. Para resolver este inconveniente, se sugiere revisar la configuración de inicio de servicios de MSSQLSERVER en el administrador de servicios y asegurarse de que estén programados para arrancar automáticamente. Para más detalles, consulta las guías oficiales en el portal de soporte de AVEVA.

**Link to Original article:**

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=710133>