

Solucionando problemas con la aplicación OMI de AVEVA: ¿Por qué no adquiere la licencia y entra en modo demo? Descubre las causas y soluciones efectivas aquí.

En el ámbito de la tecnología industrial, es crucial garantizar un funcionamiento fluido y eficiente de las aplicaciones. Un problema común que han enfrentado los usuarios de la aplicación OMI (Operations Management Interface) es la incapacidad de adquirir la licencia correctamente, lo que lleva a que la aplicación ingrese en modo demo. Este inconveniente puede afectar significativamente la operatividad y la continuidad de los procesos. Para resolver esta situación, es esencial verificar los parámetros de configuración de la licencia y asegurarse de que el sistema esté correctamente conectado al servidor de licencias. En muchos casos, un simple reinicio del servicio o la actualización de la configuración de la red puede solucionar el problema. Si persiste la dificultad, se recomienda consultar la base de conocimientos de AVEVA o contactar con el soporte técnico. Acceder al siguiente enlace puede ser de gran ayuda: [AVEVA Software

Support](https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000033398?lang=en_US). Mantener las licencias actualizadas es clave para aprovechar al máximo las capacidades de OMI y asegurar una operación sin interrupciones.

Link to Original article:

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=710323>