

## Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

# Soluciona el error 80040154 en AVEVA: Guía especializada para resolver el problema de ComputerName.aaEngine WinMain y optimizar tu experiencia en tecnología industrial.

En el mundo de la tecnología industrial, los errores en el software pueden ser un gran desafío. Uno de los problemas que algunos usuarios de AVEVA han encontrado es el error "ComputerName.aaEngine WinMain exiting error code 80040154". Este error generalmente indica un problema de configuración o registro en el sistema, que puede ser frustrante para quienes dependen de la estabilidad y funcionalidad de sus herramientas. Para solucionar este inconveniente, es crucial revisar la instalación de AVEVA y asegurarse de que todos los componentes están correctamente configurados. Este error puede surgir por la falta de componentes necesarios o por conflictos en el registro de Windows. La documentación oficial de AVEVA ofrece diversas pautas para diagnosticar y solucionar este problema, y puede ser un recurso invaluable para aquellos que enfrentan este error. Para más detalles sobre cómo abordar este error y otros recursos útiles, visita el siguiente enlace: [AVEVA Support]([https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000010788?lang=en\\_US](https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000010788?lang=en_US)). Mantente informado y optimiza el rendimiento de tus soluciones AVEVA.

### Link to Original article:

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=710324>