

## Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

# Solucionando el Error 8000401a: Cómo Conectar el Cliente OPC a Citect OPC DA Server en Entornos AVEVA. Consejos y Mejores Prácticas para Especialistas en Tecnología.

Título: Resolviendo el Error 8000401a en la Conexión del Cliente OPC a Citect OPC DA

En el ámbito de la automatización industrial, uno de los desafíos que pueden surgir es la incapacidad del cliente OPC para conectarse al servidor Citect OPC DA, presentando el error 8000401a. Este inconveniente puede deberse a una serie de factores relacionados con la configuración del sistema y los permisos de acceso. Para abordar este problema, es esencial verificar primero las credenciales utilizadas para la conexión, asegurándose de que estén correctas y que el usuario tenga los permisos necesarios. También se recomienda revisar la configuración del servidor OPC DA en Citect, asegurándose de que esté correctamente activado y que no existan bloqueos en el firewall que impidan la comunicación. Para más detalles, puedes consultar la documentación oficial de AVEVA disponible en el siguiente enlace: [Resolución del Error 8000401a]([https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000031214?lang=en\\_US](https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000031214?lang=en_US)). Mantener la configuración adecuada y realizar pruebas periódicas son claves para garantizar un funcionamiento óptimo en tu sistema de automatización.

### Link to Original article:

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=710435>