

## Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

# Solución al problema de visualización en Runtime tras actualizar a Citect SCADA 2018 R2: Ajustes para optimizar el tamaño de las páginas y mejorar la experiencia del usuario.

En el mundo de la automatización y el monitoreo industrial, es fundamental mantener nuestros sistemas actualizados para garantizar un rendimiento óptimo. Sin embargo, después de realizar la actualización a Citect SCADA 2018 R2, algunos usuarios han notado que las páginas de Runtime aparecen más pequeñas de lo habitual. Este problema puede afectar la visualización y la interacción con las interfaces de operación. Para abordar esta situación, es recomendable revisar la configuración de las propiedades de pantalla y las resoluciones en las que se están ejecutando las aplicaciones. Además, es crucial asegurarse de que todos los elementos de la interfaz estén correctamente alineados y escalados para adaptarse a las dimensiones de la pantalla utilizada. Si persisten los problemas, AVEVA proporciona recursos y guías en su portal de soporte técnico. Para más detalles, consulte el artículo completo en el siguiente enlace: [Soporte Técnico AVEVA]([https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000032587?lang=en\\_US](https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000032587?lang=en_US)). Mantenerse informado y ser proactivo en la solución de problemas es clave para maximizar la eficiencia de su sistema SCADA.

### Link to Original article:

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=710809>