

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

Solucionando Discrepancias en la Función AlarmComment() para la Página SOE y Resumen de Alarmas en AVEVA: Mejores Prácticas y Recomendaciones.

En el ámbito de la gestión de alarmas y eventos, la funcionalidad de añadir comentarios a las páginas de SOE y Alarm Summary es crucial para un seguimiento efectivo.

Recientemente, hemos identificado una discrepancia al utilizar la función AlarmComment(), lo que puede afectar la interacción del usuario y la integridad de la información registrada. Esta situación se presenta en la documentación de soporte de AVEVA, donde se detalla el comportamiento observado al agregar comentarios. Es esencial que los usuarios sean conscientes de esta limitación para evitar confusiones en la interpretación de datos y decisiones basadas en alarmas. Se recomienda revisar la información proporcionada en el siguiente enlace para entender mejor el problema y cómo mitigarlo: [Discrepancy when adding comments to SOE page and Alarm Summary page using

AlarmComment](https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000034713?lang=en_US)

Mantenerse informado sobre estas actualizaciones es clave para maximizar el rendimiento y eficacia de las soluciones AVEVA en su entorno.

Link to Original article:

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=710033>