

Soluciona el error 126 al migrar aplicaciones InTouch de AVEVA: cómo resolver la advertencia 'Fail to create ActiveX control InSQLEvent1' y asegurar una transición sin contratiempos.

Durante la migración de aplicaciones InTouch, uno de los problemas frecuentes que los usuarios enfrentan es el error de ActiveX: Fail to create ActiveX control 'InSQLEvent1' with error 126: Please contact technical support. Este inconveniente puede surgir debido a la incompatibilidad de componentes o bibliotecas faltantes en el entorno de destino. Para resolver este problema, es crucial asegurarse de que todos los componentes necesarios estén correctamente instalados y registrados en el sistema. Verifique que la versión de InTouch y otros componentes de AVEVA estén actualizados y sean compatibles entre sí. Además, es útil consultar el artículo de soporte disponible en el portal de AVEVA Software Support, donde se ofrecen pasos detallados para solucionar este y otros problemas relacionados. Si después de seguir estas recomendaciones el error persiste, se aconseja contactar al soporte técnico de AVEVA, proporcionando toda la información necesaria para facilitar una resolución rápida y eficaz. Mantener una estructura de soporte sólida asegurará que su migración se realice de manera fluida y sin contratiempos.

Link to Original article:

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=710050>