

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

Problema al reiniciar el cliente SCADA 2020 R2 de AVEVA: fallo de licencia tras el 1 de enero de 2023 y soluciones para garantizar la continuidad operativa.

A partir del 1 de enero de 2023, algunos usuarios de Plant SCADA 2020 R2 han reportado un fallo en la licencia al reiniciar el cliente. Este problema puede generar interrupciones en las operaciones y afectar la productividad. Si te encuentras en esta situación, es fundamental seguir los pasos recomendados por AVEVA para solucionar el inconveniente. La clave es asegurarse de que se está utilizando la versión más actualizada del software, y revisar los parámetros de licencia. AVEVA proporciona soporte técnico a través de su plataforma, donde puedes encontrar guías y soluciones para este y otros problemas relacionados. Para más información detallada sobre los pasos a seguir, se recomienda consultar el artículo disponible en el portal de soporte de AVEVA. Mantener tu sistema actualizado y seguir las mejores prácticas es esencial para evitar contratiempos. Si necesitas asistencia adicional, no dudes en contactar con el equipo de soporte de AVEVA.

Link to Original article:

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=710055>