

## Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

# **Solución al problema: El servidor Citect OPC DA no se ejecuta como servicio tras la actualización de Citect 2015 (v7.50). Descubre cómo resolver este inconveniente en tu sistema AVEVA.**

En el ámbito de la automatización industrial, el correcto funcionamiento de los servidores de comunicación es crucial para la integridad de los procesos. Recientemente, se ha reportado un inconveniente relacionado con el Citect OPC DA Server tras la instalación de actualizaciones (Service Pack o Patch) en la versión 2015 (v7.50). Esta situación podría resultar en la incapacidad del servidor para ejecutarse como un servicio, afectando así la conectividad y la eficiencia de los sistemas que dependen de esta herramienta. Es fundamental que los usuarios de Citect tomen conciencia de este problema y sigan las recomendaciones oficiales de AVEVA para mitigar cualquier impacto en sus operaciones. Para más detalles sobre esta situación y posibles soluciones, se puede consultar la documentación oficial disponible en el portal de soporte de AVEVA. Mantenerse actualizado y proactivo en la gestión de estos cambios es clave para garantizar el rendimiento óptimo de las operaciones industriales.

### **Link to Original article:**

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=710182>