

## Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

# Explora cómo deshabilitar los cambios de DCOM en OASyS OPC Client, sujetos a KB500044422, y adapta tu entorno hasta el segundo trimestre de 2022 para una transición fluida.

**\*\*Nota sobre OASyS OPC Client y Cambios en DCOM\*\*** Como especialista en tecnología de AVEVA, es importante informar a nuestros usuarios sobre los cambios recientes relacionados con OASyS OPC Client. De acuerdo con las directrices del KB500044422, se implementaron modificaciones en DCOM a partir del primer trimestre de 2022. Sin embargo, es posible desactivar temporalmente estos cambios hasta el segundo trimestre de 2022, lo que proporciona una ventana de oportunidad para garantizar que todos los sistemas estén correctamente actualizados y adaptados a las nuevas normativas. Recomendamos a nuestros clientes revisar la documentación relevante y, si es necesario, planificar las actualizaciones para evitar posibles interrupciones en el servicio. Para más detalles sobre cómo abordar estos cambios y mantener la operatividad de su sistema, visite nuestro portal de soporte en [AVEVA Software Support]([https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000032933?lang=en\\_US](https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000032933?lang=en_US)). Mantenerse informado y preparado es clave para el éxito en la gestión de sus operaciones.

### **Link to Original article:**

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=710372>