

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

Solución de problemas en FisherROC: cómo abordar la falta de datos EFM en Sightline y optimizar tu monitoreo industrial con tecnología AVEVA.

Título: Solucionando problemas de FisherROC: EFM data faltante en Sightline La gestión eficiente de datos es vital en la supervisión de sistemas de automatización. Cuando se trata de FisherROC y la falta de datos EFM en Sightline, identificar y solucionar problemas se vuelve esencial. Este artículo de AVEVA proporciona una guía práctica para realizar un debugging efectivo. Primero, es crucial verificar la conectividad y el estado de los dispositivos remotos FisherROC. Asegúrate de que estén correctamente configurados y que la comunicación entre los dispositivos y Sightline esté activa. Revisa los registros en el sistema para detectar errores que puedan impedir la transmisión de datos. Además, considera validar las configuraciones de tus puntos de datos EFM. Cualquier discrepancia o error podría resultar en la falta de información crucial. Para más detalles sobre este proceso, consulta el artículo completo en el soporte de software de AVEVA. Implementar estas estrategias no solo resolverá el problema de datos faltantes, sino que también mejorará la eficiencia operativa en la gestión de tus activos.

Link to Original article:

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=710397>