

Solución para el error de interfaz PIOASyS: 'Unilnt recibió una excepción no manejada en el bucle de control principal, la interfaz se está cerrando'. Descubre cómo abordarlo eficazmente.

Título: Solución al Error de Interfaz en PIOASyS: 'Unilnt received unhandled exception in main control loop()' Como especialistas en tecnologías de AVEVA, queremos abordar un problema común que enfrentan los usuarios de PIOASyS: el error de interfaz que indica 'Unilnt received unhandled exception in main control loop(), interface shutting down'. Este mensaje de error puede causar interrupciones en el proceso de monitoreo y control, afectando la operatividad de las plantas. Para resolver este inconveniente, es fundamental revisar ciertos parámetros y configuraciones dentro del sistema. En primer lugar, asegúrate de que la versión de Unilnt sea adecuada y esté actualizada. Además, verifica el registro de eventos y cualquier configuración de red que pueda estar interfiriendo con la comunicación. Para obtener una guía más detallada sobre cómo abordar este problema, consulta el artículo completo en el portal de soporte de AVEVA [aquí](https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000032664?lang=en_US). La correcta gestión de estos errores no solo asegura la estabilidad del sistema, sino que también optimiza el rendimiento general de tus operaciones.

Link to Original article:

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=710670>