

Solucionando la Excepción no Controlada en KernelBase.dll: Conexión de Aplicaciones a Citect 2018 R2 a Través de CTAPI en AVEVA

En el entorno industrial actual, la conectividad y la integración de aplicaciones son esenciales para optimizar procesos y garantizar un rendimiento eficiente. Sin embargo, al trabajar con Citect 2018 R2 y conectar aplicaciones a través de CTAPI, algunos usuarios han reportado el error "Unhandled exception raised in the KernelBase.dll". Este problema puede interrumpir la operatividad y afectar el flujo de trabajo. Para abordar esta situación, es crucial seguir algunas recomendaciones. Primero, asegúrate de tener la versión más reciente de Citect instalada y verifica la compatibilidad de los controladores utilizados. Además, puedes consultar el artículo disponible en el soporte de AVEVA, que proporciona detalles específicos sobre este error y sus soluciones. Siguiendo estos pasos, es posible minimizar el impacto de este problema y mantener la continuidad operativa de las aplicaciones conectadas. La tecnología de AVEVA está diseñada para proporcionar soluciones efectivas que impulsen la productividad y garanticen un funcionamiento sin inconvenientes.

Link to Original article:

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=710993>