

Levex - Blog

<https://www.levexsa.com/>

Solución al problema: El evento de cambio de Filewatcher no activa el flujo de trabajo, a pesar de que el archivo en la carpeta de destino ha sido reemplazado. Optimiza tu integración con AVEVA.

El evento de cambio de Filewatcher de AVEVA puede presentar inconvenientes al no activar el flujo de trabajo, incluso cuando un archivo en la carpeta de destino es reemplazado. Este comportamiento puede frustrar a los usuarios, ya que la automatización de procesos es clave para optimizar la gestión de datos en entornos industriales. Para abordar este problema, es fundamental revisar la configuración del Filewatcher y asegurarse de que esté correctamente monitorizando la carpeta designada. Un ajuste erróneo en los parámetros de supervisión puede limitar la respuesta del sistema a cambios en los archivos. Recomendamos consultar la guía técnica disponible en el portal de soporte de AVEVA para obtener más información sobre cómo resolver este inconveniente y maximizar la eficiencia de sus flujos de trabajo. A medida que las empresas continúan digitalizando sus operaciones, asegurarse de que cada componente funcione sin problemas es esencial para lograr una transición efectiva hacia la Industria 4.0.

Link to Original article:

<https://www.levexsa.com//w/estudiolevex/176482/blog?elem=710612>